ARC 33 d.1 n° 19

AA .. Courbes Elles ont 6 pouces 10 Lignes de Longueur - - - -
un pouce Et demi depaisseur Seur Le milieu - - - -
33 .. Rembourrage des courbes 7 Lignes depaisseur - - - - - -
Largeur des courbes 1 pouce 11 Lignes

BB .. Branches de Linstrument Elles Sont de Buis Longues de 3 pieds
huit pouces; Elles Sont carrées, chaque face de 14 Lignes qui
font 56 Lignes de diametre; Elles Entrent dans Les courbes par
un tenon carré - - -

DEF Coulisseaux ~~a~~ Ils Sont Larges de 2 pouces 11 Lignes
Longueur de 3 pouces 4 Lignes; Epaisseur 2 pouces ~~3~~ 3 Lignes

G·H·I Les Sousbandes qui Soutienent La Jembe; Elles Sattachent
par des Botonieres aux cloux qui Sont ~~Seur~~ plantés Seur
Larbre du torniquets, Elles ont 2 pouces de Large

L .. Larbre En coulisse Sa Longueur 1 pied 9 pouces Et demi
Largeur 2 pouces une Ligne; Son Epaisseur 11 Lignes

M .. La tete carrée delavis Logee dans La mortaise qui Est ala
face de Larbre En coulisse

NN --- Lavis avec Son accroue RR Longueur delavis 1 pied
Et 20 Lignes de diametre

O .. Larbre Extant Sa Longueur 1 pied 7 pouces; Epaisseur Seur
Le milieu 13 Lignes Et Seur Les Bouts 9 Lignes
Sa Largeur Sur Le milieu 25 Lignes Et Seur Les Bouts 17 Lignes

PP .. deux petits traits de plume pour marqués Lendroit ou les
Branches doivent Etre un taat Soipeu Echancrées afin de doner
a Linstrument La facilité de Souvrir Lors quil Est monté

ʘʘ .. Les chevilles qui arrêtent Les Bouts des tenons des Branches dans
les mortaises delarbre Extant — ʘ

Q marque ou Le Rouet, Y doit Etre plassé; troué Seur Le milieu
pour Le passage delavis Sa Largeur Est, dela Largeur dun
Ecqueu de trois Livres, Il Est Entre Lacroue Et Larbre afin
que Lacroue torne plus doucement

RR .. Lacroue on Lui done La Largeur quon veut En La fabriquant

SS .. La fracture marquée par un trait de plume qui traverse
La Jembe

T .. marque Lendroit oudoit Etre plassé Le morceau de fer marque
par La Letre V qui Entre dans Les Echancrures ou Entailles
qui Sont ame a chaque côté delavis a toucher Larbre En coulisse
pour Empecher Lavis de Reculer vers Sa tete carrée Et de Sortir de
Sa mortaise; ~~apres~~

XX .. marquent Les ouvertures des Liens .. 30 Et 31 dans lesquels doit
Etre La Jembe pour Lassujetir, Lors quon veut porter un malade
dun Endroit a unautre, apres avoir fait La Reduction, Et avan
ou apres avoir apliqué Lapareil; pour Empechés que La Jembe
ne Se porte dun coté ni dautre

CC .. Les Lacqs qui Sont attachés au dessous du Jenou Et qui vont Sattache
aux courbes, apres avoir passé chaqun par un trou ou mortaise 44

ZZ ~~Les~~ Lacqs qui Sattachent au pied Et qui vont Sattachés a Larbre
En coulisse a côté de ~~Lautre~~ Lun Et Lautre Sont dun Bon
Tissu de chure Larges de un pouce 10 Lignes

quoy que les Lacqs CC Soit Entourer au tour des courbes negligament
Il faut quils passent dans un trou ou mortaise que Est marqué 44
pour passer dessus Et derrière les courbes Et venir sattacher aux memes Lacqs
ou autour des branches pour y Etre arretés; ce trou ou mortaise
Et dans la feuillure Et au derrière du Rembourrage Il traverse
La feuillure d'un côté a l'autre



ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE